

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Krótka 2;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1059

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach łamany wielopołaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Obiekt z wystawką w połaci dachowej krytą dachem 3-połaciowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa dekorowana gzymsem nadokiennym i wieńczącym. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 okna 4-skrzydłowe, zlicowane, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką i murowanym parapetem. Skrzydła ze szczeliną dzielącą górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola. Nad bramą owalny otwór doświetlający. Na drugiej kondygnacji 2 okna 4-skrzydłowe, zlicowane, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką i murowanym parapetem. Skrzydła ze szczeliną dzielącą górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola i 1 okno 2-skrzydłowe niesymetryczne współczesne. Stolarka drzwiowa: brama w formie łuku koszowego z drewnianymi wrotami 2-skrzydłowymi, deskowanymi. Elewacja boczna: 6-osiowa dekorowana gzymsem nadokiennym i wieńczącym. Otwory okienne z murowanymi parapetami. W przyziemiu okienka piwniczne. Na ostatniej osi drzwi wejściowe. Otwory okienne pierwszej osi zablendowane. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 okna 2-skrzydłowe, ze szczeliną dzielącą skrzydło na 5 pól i mały kwadratowy otwór okienny. Na drugiej kondygnacji okna 4-skrzydłowe, zlicowane, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką i 2 małe kwadratowe otwory okienne. W wystawce 2 okna dwuskrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, dach i pokrycie. Częściowo zachowana stolarka okienna dekoracja w postaci gzymśów.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.