

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: XVIII/XIX w., przeb. ok. 1900 r.



4. Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 12;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1076/2

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy niski kryty papą. Fasada 3-osiowa dekorowana boniowaniem w układzie krzyżujących się pasów podkreślających podział na osie i kondygnacje, podkreślona niewielkim cokółem i zwieńczona gzymsem. Pod gzymsem wieńczącym fryz z dekoracją w postaci poprzecznych żłobień. Elewacja boczna z wejściem i ryzalitem nieznacznie wystającym przed lico muru podkreślona niewielkim cokółem. Boniowanie w formie 2 fryzów kordonowych (jedynie w ryzalicie) i fryzu wieńczącego. Stolarka okienna: na pierwszej i drugiej kondygnacji fasady okna 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i bogato dekorowaną belką oraz szczebliną dzielącą górne skrzydła na 2 pola. Okna trzeciej kondygnacji fasady 2-skrzydłowe. Otwór w osi centralnej zablendowany. W elewacji bocznej okna pierwszej i drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i bogato dekorowaną belką oraz szczebliną dzielącą górne skrzydła na 2 pola, 1 okno z dodatkową szczebliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. W trzeciej kondygnacji elewacji bocznej 1 okno 2-skrzydłowe i 1 okno 1-skrzydłowe. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane 2-skrzydłowe płycinowe z bogatą secesyjną dekoracją reliefową oraz prostokątnym nadświetlem ze szczebliną dzielącą na wiele nieregularnych pól.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, częściowo stolarka okienna. Zachowana wartościowa stolarka drzwiowa oraz dekoracja fasady.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.