

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb. po 1945 r.

4. Adres:  
ul. Tadeusza Kościuszki 5;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1100

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach płaski kryty papą. Fasada 3-osiowa dekorowana detalem architektonicznym w postaci fryzu podkreślonego i zwieńczonego gzymsami i dzielonego pilastrami na 7 pól oraz gzymsu wieńczącego. Otwory okienne dekorowane obramieniem: na pierwszej kondygnacji obramienie tynkowe żłobione z narożnikami w górnej partii i fazowanym gzymsem odcinkowym pod parapetem; na drugiej kondygnacji obramienia tynkowe żłobione. Otwory okienne zwieńczone prostokątnymi naczółkami z fazowanym gzymsem wspartym na 2 wolutowych konsolkach i prostokątnym polem. Stolarka okienna: okna PCV z imitacją krzyża okiennego. Stolarka drzwiowa: drzwi 2-skrzydłowe deskowane w jodełkę z wąskim prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną na 4 pola, poprzedzone 2-stopniowymi schodkami wykładanymi terakotą.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i mocno dekoracyjny detal architektoniczny elewacji.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez do rejestru zabytków.