


Nr inwent.:	KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTEKOWEGO		3. Miejscowość: Działdowo Gmina: Działdowo Powiat: działdowski Województwo: warmińsko - mazurskie
1. Obiekt: dom	10. Fotografia:		4. Adres: ul. Tadeusza Kościuszki3; 13-200 Działdowo
2. Datowanie: 1916-1922	 Widok ogólny elewacji		5. Obręb: Działdowo nr ewid. gr.: 1111/1
9. Sytuacja:			6. Sposób użytkowania / funkcja obecna: Starostwo Powiatowe
			7. Własność: Powiat Działdowski
11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to budynek dawnego banku z ok. 1917r.			8. Informacje o ochronie: • REJESTR ZABYTEKÓW - ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960) • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. PRZESTRZENNEGO - STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
		12.	autor: Anna Majewska Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 4-połaciowy kryty łupkiem. Elewacja od ul. Kościuszki 8-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem z kroksztynami. Cztery wewnętrzne osie podkreślone 5 lizenami wspierającymi odcinek gzymsu podokiennego. Na trzeciej i szóstej osi okrągłe plafony z alegoriami życia gospodarczego: na trzeciej osi z postacią siedzącego chłopca z laską z wężem eskulapa a na szóstej osi postać z młotem. Okna drugiej kondygnacji za węgarem, prostokątne, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i szczeceliną, dekorowane gładką opaską. Na lewej skrajnej osi okno 6-skrzydłowe ze szczeceliną i gładką opaską. Okna pierwszej kondygnacji zwieńczone łukiem pełnym 2-skrzydłowe ze szczeceliną i murowanymi parapetami. W połaci dachowej 4 wystawki zwieńczone trójkątnym szczytem, kryte dachem 2-połaciowym prostopadłe do kalenicy budynku, dekorowane gzymsem kordonowym i wieńczącym. Boczne elewacje wystawek kryte łupkiem. Dwie skrajne wystawki z oknami drewnianymi, 6-skrzydłowymi ze szczeceliną. Dwie centralne wystawki 2 oknami drewnianymi, 4-skrzydłowymi, ze szczeceliną. Elewacja od ul. Jagiełły 3-osiowa, opracowana analogicznie. jedynie w połaci dachowej 1 wystawka zwieńczona trójkątnym szczytem ze spływami i dekorowana gzymsem kostkowym. W całości kryta łupkiem. W narożnikach budynku wejście w wewnętrznym podcieniu arkadowym wspartym na 3 filarach. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z półkolisty nadświetłem ze szczeceliną. Na ósmej osi elewacji od ul. Kościuszki otwór drzwiowy ujęty w 2 filary, zwieńczony łukowym nadświetłem ze szczeceliną i dekoracyjną kratą. Drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, w rozbudowanej ościeżnicy.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Zachowane dekoracje elewacji. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.