

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dawna stajnia

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1800

4. Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 2;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1101/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to budynek dawnej stajni z ok. 1800r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z wystawką zlicowaną z fasadą, z użytkowym poddaszem. Dach 2-połaciowy, kryty blachodachówką. Elewacja od ul. Kościuszki 6-osiowa, niesymetryczna, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Otwór bramny zwieńczony łukiem pełnym, z 2-skrzydłowymi wrotami z blachy. Wystawka zwieńczona trójkątnym ogzymowanym szczytem krytym dachem 2-połaciowym z blachodachówką. W szczycie trójkątny zablendowany otwór. Otwory okienne wtórne z oknami PCV.

15. Stan zachowania:

Obiekt całkowicie przebudowany.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd obiektu.