

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: proveniencja ok.1800,
przeb. 1891-1914; po 1945r.



4. Adres:
ul. Katarzyny 36;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1065

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem 2-połaciowym, rytym papą. Ściany szczytowe, uskokowe, wychodzące ponad kalenicę dachu. Fasad podkreślona cokołem. Na poziomie pierwszej kondygnacji duża witryna sklepowa z wejściem do części usługowej oraz wejście do części mieszkalnej poprzedzone wspólnymi schodami. Drzwi do części usługowej jednoskrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z prostokątnym nadświetłem, przeszklone. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane, wolopłycinowe, z prostokątnym nadświetłem z prawym skrzydłem półstałym i lewym otwieranym. Na poziomie drugiej kondygnacji 2 okna 2-skrzydłowe, duże; na poddaszu okna 2-skrzydłowe, małe. Obiekt całkowicie przekształcony.

15. Stan zachowania:

Obiekt całkowicie przekształcony.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd obiektu.

detal