

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800/1, IV ćw. XIX w.



4. Adres:
ul. Katarzyny 32;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1067

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza. Obiekt zbudowany na działce średniowiecznej. W IV ćw. XIXw. podwyższony, zmieniono opracowanie fasady.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, ze ścianką kolankową, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy niski kryty papą. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym kostkowym i zwieńczona gzymsem gładkim. Okna pierwszej i drugiej kondygnacji w profilowanych opaskach. Okna drugiej kondygnacji zwieńczone trójkątnymi naczółkami z prostokątnymi płycinami poniżej. Pomiędzy oknami drugiej kondygnacji podłużne, pionowe, prostokątne płyciny a powyżej gzymsu kordonowego podłużna, pozioma, prostokątna płycina. Okna prostokątne; na poziomie pierwszej kondygnacji PCV; na poziomie drugiej kondygnacji drewniane, 4-skrzydłowe, ze stałym ślemieniem. Okna ścianki kolankowej zwieńczone łukiem pełnym z gładkim obramieniem, z klińcami. Okno na prawej skrajnej osi zamurwane i wtórnie wybite okno prostokątne, przesunięte w stosunku do osi. Wejście poprzedzone niewielkimi 2-stopniowymi schodkami z drzwiami 2-skrzydłowymi z prostokątnymi przeżroczami, drewnianymi, płycinowymi z lewym skrzydłem półstały a prawym otwieranym. Otwór drzwiowy z gładkim obramieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, częściowo stolarka. Zachowany bogaty detal architektoniczny

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal