

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800/1, IV ćw. XIX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Katarzyny 30;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1068

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza. Obiekt zbudowany na działce średniowiecznej. W IV ćw. XIXw. podwyższony, zmieniono opracowanie fasady.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, ze ścianką kolankową, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy niski kryty papą. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym a na poziomie drugiej kondygnacji i w ścianie kolankowej gzymсами podokiennymi i dodatkowo na poziomie drugiej kondygnacji gzymsy odcinkowe, nadokienne wsparte na konsolkach z motywem liścia; zwieńczona gzymsem kroksztynowym. Kroksztyny z motywem liścia a pomiędzy okrągłe plafony. Pomiedzy gzymsem kordonowym i podokiennym drugiej kondygnacji prostokątne płyciny wyodrębnione pionowymi listwami. Otwory okienne dekorowane żłobionymi opaskami. Okna za węgarem na poziomie pierwszej kondygnacji 2-skrzydłowe, PCV a na poziomie drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i dekorowanym słupkiem. W ścianie kolankowej prostokątne otwory okienne, otwór na osi centralnej zablendowany. Wejście poprzedzone 3-stopniowymi schodkami z drzwiami 2-skrzydłowymi, drewnianymi, płycinowymi z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczeliną na 3 pola. Drzwi z lewym skrzydłem półstały a prawym otwieranym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, częściowo stolarka. Zachowany bogaty detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.