


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: ok. 1800/1, przebud. XIX/XX w.

9. Sytuacja:



# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

4. Adres:  
ul. Katarzyny 26;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1070

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza.

12.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy kryty blachodachówką. W połaci dachowej wystawka kryta dachem pulpitowym. Fasada podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Wejście poprzedzone 4-stopniowymi schodkami z drzwiami jednoskrzydłowymi, drewnianymi, wielopłycinowymi z wąskim, dwuczęściowym przeźroczem. Drzwi z drewnianą ościeżnicą. Okna za węgarem, prostokątne, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym żłobionym ślimieniem i szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. W wystawce 1 okno drewniane, 2-skrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt dachu.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną stolarkę drzwiową i okienną oraz pokrycie dachu. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*