


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Nieparzyste numery ul.Katarzyny to domy postawione na miejscu budynków gospodarczych stanowiących zaplecze N-E pierzei rynku.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
ul. Katarzyny 23;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1087

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Wspólnota
mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z wystawką w połaci dachowej, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Elewacja podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Na drugiej kondygnacji symetrycznie 6 pilastrów osadzonych na poziomej belce stanowiącej wspólną bazę. Otwory okienne pierwszej kondygnacji dekorowane obramieniem w postaci wąskiej opaski. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 1 okno 4-polowe, PCV, z imitacją krzyża okiennego i 1 okno 6-polowe, PCV, z imitacją podziału. Na drugiej kondygnacji 4 okna zlicowane, drewniane, 4-skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką. W wystawce 3 okna, za węgarem, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką, dolne skrzydła ze szczeliną dzielącą na 2 pola. Stolarka drzwiowa: drzwi dwuskrzydłowe, z jednym skrzydłem półstałym, drewniane, ramowo-płycinowe z łukowym nadświetlem z dekoracyjną szczeliną dzielącą na 2 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Zachowana dekoracja elewacji w postaci gzymsu, pilastrów i obramień okien. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić cechy historyczne i objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.