

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

4. Adres:
ul. Katarzyny 21;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1089

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Skarb Państwa,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Nieparzyste numery ul.Katarzyny to domy postawione na miejscu budynków gospodarczych stanowiących zaplecze N-E pierzei rynku.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z wystawką zlicowaną z murem i zwieńczoną trójkątnym szczytem; murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty w części blachodachówką i w części dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy budynku. Fasada podkreślona cokołem i dekorowana gzymsem kordonowym i wieńczącym. Wystawka dekorowana gzymsem kordonowym. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji okna za węgarem, 2-skrzydłowe z parapetami; na drugiej kondygnacji 2 okna drewniane, zlicowane, 4-skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką, ze szczeliną dzielącą górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola oraz 1 okno PCV; na poddaszu 2 okna 2-skrzydłowe ze szczeliną dzielącą skrzydła na 3 pola oraz mały półokrągły otwór okienny w szczycie wystawki. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej, jednoskrzydłowe, współczesne, z prostokątnym nadświetlem ze szczeliną dzielącą na 4 pola, z podkreślonym gzymsem; do części usługowej drzwi jednoskrzydłowe, z kratą poprzedzone 3-stopniowymi schodkami wykładanymi terakotą.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i częściowo pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna i dekoracje w postaci gzymsów.

16. Uwagi:

Przywrócić cechy historyczne i objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal