

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: k. XIX w.

4. Adres:
ul. Katarzyny 14/16;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1191/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Budynek zbudowany na trzech średniowiecznych działkach. Na posesji mieściła się Pruska Poczta.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy niski, kryty papą. Budynek 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem o zwartej bryle. Fasada podkreślona niewielkim cokolem, dekorowana gzymsem kordonowymi oraz na drugiej kondygnacji i poddaszu gzymsem podokiennym i zwieńczona gzymsem kostkowym. W przyziemiu okna piwniczne. Na pierwszej kondygnacji 2 otwory okienne witrynowe, 5-polowe, za węgarem. Pozostałe okna 4-skrzydłowe, ze śłemeniem, za węgarem; dolne skrzydła ze szczeliną dzielącą na 3 pola. Otwory okienne i drzwiowe dekorowane obramieniem w postaci tynkowej żłobionej opaski. Otwory okienne drugiej kondygnacji dekorowane obramieniem w postaci tynkowej żłobionej opaski oraz zwieńczone gzymsem odcinkowym wspartym na konsolkach z motywem liścia oraz neobarokową płaskorzeźbą z motywem roślinnym. Otwory okienne poddasza prostokątne, zdwojone dekorowane gładką opaską. Na drugiej kondygnacji 2 balkony z kutą balustradą z motywem geometrycznym. Elewacja szczytowa 5-osiowa opracowana analogicznie do fasady, zwieńczona gzymsem fazowanym, część otworów okiennych zablendowanych. Drzwi do części mieszkalnej jednoskrzydłowe, drewniane, deskowane w jodełkę z prostokątnym nadświetlem ze szczeliną dzielącą na 8 regularnych pól, poprzedzone 3-stopniowymi schodkami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i stolarka okienna oraz bogaty detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.