


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: 1805-1806, przebud. k. XX w.

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

4. Adres:
ul. Katarzyny 10;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1193

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany na kamiennej podmurówce. Dach 2-połaciowy kryty blachą falistą. Budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem o zwartej bryle. W połaci dachowej wystawka kryta dachem pulpitowym w całości pokryta sidingiem. Elewacja podkreślona niewielkim cokołem i zwieńczona gzymsem. W części parterowej jedno okno 3-skrzydłowe, PCV. W wystawce dwa okna 1-skrzydłowe, PCV. W połaci dachowej dwa ona połaciowe i dwa świetliki. Otwór drzwiowy dekorowany obramieniem w postaci profilowanej opaski. Drzwi 2-skrzydłowe drewniane, symetryczne, bogato dekorowane z prostokątnym nadświetlem. W skrzydłach 2 podłużne, pionowe przeźrocza podkreślone listwą w formie odcinaka masywnego gzymsu. W dolnej części geometryczna płycina nakładkowa obramiona listwą. Wewnętrzne krawędzie skrzydeł dekorowane żłobionymi pilastrami z bazą i głowicą. Otwór drzwiowy poprzedzony 2-stopniowymi schodkami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i bogato dekorowana stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki okiennej i pokrycie dachu.

detal