

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:




4. Adres:
ul. Katarzyny 8;
13-200 Działdowo

2. Datowanie: XVIII/XIX w.

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1194

9. Sytuacja:



6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany na kamiennej podmurówce. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką i częściowo blachą. Budynek jednokondygnacyjny o zwartej bryle. W połaci dachowej świetlik. Elewacja zwieńczona gzymsem. Dwa okna 2-skrzydłowe, drewniane, za węgarem. Drzwi 2-skrzydłowe drewniane, deskowane z 3-półowym prostokątnym nadświetlem. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i częściowo pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki okiennej i drzwiowej.

detal