

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1897 - 1914

4. Adres:
ul. Katarzyny 7;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1203

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Nieparzyste numery ul.Katarzyny to domy postawione na miejscu budynków gospodarczych stanowiących zaplecze N-E pierzei rynku.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. W połaci dachowej lukarna a w części dach wtórnie podniesiony. Kryty dachem 2-połaciowym z dachówką holenderką. Lukarna kryta daszkiem 2-połaciowym prostopadłe do kalenicy budynku z dachówką holenderką. Fasada 2-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 wąskie prostokątne witryny symetrycznie po obu stronach drzwi do części usługowej. Na drugiej kondygnacji 2 okna drewniane 4-skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką ze szczeliną dzielącą górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola. Okna zlicowane. Na poddaszu i w lukarnie okna jednoskrzydłowe prostokątne. Stolarka drzwiowa: do części usługowej drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe przeszklone, współczesne, poprzedzone 2-stopniowymi schodkami. Do części mieszkalnej drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe, z prostokątnym nadświetlem ze szczeliną dzielącą na 3 pola, poprzedzone 2-stopniowymi schodkami.

15. Stan zachowania:

Częściowo zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna i gzymsy.

16. Uwagi:

Przywrócić cechy historyczne i objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal