

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: pocz. XIX; przeb. 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Katarzyny 5;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1104

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt złożony najprawdopodobniej z dwóch budynków postawionych na pocz. XIXw., a następnie scalonych i przebudowanych w IV ćw. XIXw. z użyciem form historyzujących.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, ze ścianką kolankową, murowany, otynkowany. Dach jednospadowy kryty papą. Fasada 6-osiowa podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym, na poziomie drugiej kondygnacji gzymsem podokiennym i odcinkowo nadokiennym, zwieńczona gzymsem. Otwory okienne w profilowanych opaskach; na poziomie pierwszej kondygnacji częściowo zachowany odcinkowy gzyms międzyokienny. Gzyms odcinkowy drugiej kondygnacji wsparty na konsolkach. Okna za węgarem częściowo drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym profilowanym ślimieniem i dekorowanym słupkiem, częściowo gładkie a częściowo PCV. W ścianie kolankowej małe prostokątne 2-skrzydłowe okienka. Na poziomie pierwszej kondygnacji prostokątna witryna. Drzwi do części usługowej PCV, jednoskrzydłowe, z prostokątnym nadświetlem. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z prostokątnym nadświetle., z lewym skrzydłem półstałym i prawym otwieranym. Otwory drzwiowe poprzedzone niewielkimi schodkami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, częściowo stolarka okienna i detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal