

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XVIII/XIX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Katarzyny 4;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1196

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany na kamiennej podmurówce. Dach 2-połaciowy kryty eternitem. Budynek jednokondygnacyjny o zwartej bryle. Elewacja podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem, pierwotnie boniowana, obecnie wtórnie pokryta tynkiem. Dwa otwory drzwiowe. Drzwi lewe obramione listwą, jednoskrzydłowe, drewniane, z przeszkleniem ze szczeliną dzielącą na 6 pól. W dolnej części 2 płyciny wgłębne. Drzwi prawe obramione listwą, 2-skrzydłowe, drewniane z prostokątnym 4-półowym nadświetlem. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane. Skrzydła symetryczne, płycinowe. Każde skrzydło dekorowane 3 płycinami wgłębnymi. W górnej płycinie dekoracja w formie kwiatu wpisanego w prostokąt. W środkowej płycinie dekoracja o promienistej formie wpisanej w owal. Oba otwory drzwiowe poprzedzone 2-stopniowymi schodkami. Jeden otwór okienny zlicowany, obramiony dekoracyjną listwą. Okno 4-skrzydłowe, ze śłemeniem dekorowanym kostkowo, drewniane. Dolne skrzydła ze szczeliną dzielącą na 2 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, dekoracyjna stolarka drzwiowa i okienna. Pod wtórnym tynkiem zachowane boniowanie.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę opracowania elewacji w formie boniowania oraz pokrycie dachu.

detal