


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: 1851-1890

9. Sytuacja:



# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:  
ul. Generała Józefa Hallera 15;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 187

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Hallera to pozostałość grobli po stawach rybnych należących do zamku. od 1917 nazywała się Charlottenburgstrasse dla uczczenia pomocy finansowej w odbudowie miasta po IWŚ.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach mansardowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką. W części budynku wystawka zlicowana z fasadą, zwieńczona trójkątnym szczytem i kryta dachem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy budynku z dachówką ceramiczną karpiówką. Fasada podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Wystawka z gzymsem kordonowym. Otwory okienne i drzwiowe dekorowane żłobionymi opaskami. Na poziomie pierwszej kondygnacji duże prostokątne witryny i 2 pary drzwi 1-skrzydłowych, drewnianych, wielopłycinowych, przeszklonych z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczeblina na 3 pola. Na poziomie drugiej kondygnacji okna 4-skrzydłowe, drewniane, ze szczebliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. W szczytcie wystawki półokrągły otwór. Elewacja szczytowa podkreślona cokołem i dekorowana gzymsem kordonowym. Otwory okienne obramione tynkową żłobioną opaską. Otwór pierwszej kondygnacji zablendowany. Okna drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane, ze szczebliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. W szczytcie półokrągły otwór okienny.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Zachowane opracowanie elewacji i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*