

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Generała Józefa Hallera 10;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 998/10

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: Gmina Działdowo

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WS architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Hallera to pozostałość grobli po stawach rybnych należących do zamku. od 1917 nazywała się Charlottenburgstrasse dla uczczenia pomocy finansowej w odbudowie miasta po IWS.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, o zwartej bryle, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy, niski kryty papą. Fasada 5-osiowa. Na centralnej osi wystawka zlicowana z fasadą, zwieńczona barokizującym szczytem z gwieździstą dekoracją. Fasada podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem. Pomiędzy kondygnacjami, poniżej otworów okiennych płyciny o geometrycznych, zróżnicowanych formach, częściowo secesyjnych. Otwory okienne dekorowane profilowanymi opaskami z uszakami. Na centralnej osi otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym a na poddaszu łukiem pełnym. Okna drewniane 3- i 6-skrzydłowe, na poziomie pierwszej kondygnacji ze szczebliną i dekoracją snycerską. Okna na pozostałych osiach drewniane, 4-skrzydłowe a na poziomie pierwszej kondygnacji z dekoracją snycerską. Okna poddasza małe, prostokątne, częściowo zablendowane. Elewacja szczytowa gładka i bez dekoracji, z oknami prostokątnymi w jednej osi wraz z wejściem poprzedzonym schodami z metalową balustradą. Okna 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem. drzwi drewniane, 2-skrzydłowe, z lewym skrzydłem otwieranym i prawym półstałym i prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną na 3 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane dekoracje elewacji i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.