

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Generała Józefa Hallera 9;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 990

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Hallera to pozostałość grobli po stawach rybnych należących do zamku. od 1917 nazywała się Charlottenburgstrasse dla uczczenia pomocy finansowej w odbudowie miasta po IWŚ.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, o zwartej bryle, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy, niski, kryty papą. Fasada 5-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana 2 gzymsami kordonowymi i zwieńczona gzymsem. W przyziemiu okienka piwniczne, w części zamurowane. Okna pierwotne zwieńczone łukiem odcinkowym, dekorowane ceglanym obramieniem z pseudoklińcami i ceglanymi parapetami, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem; na poddaszu małe 1-skrzydłowe. Okna wtórne prostokątne, przesunięte w stosunku do osi, PCV. Wejście poprzedzone schodami. Drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z nadświetlem w kształcie łuku odcinkowego, ze szczebliną krzyżową, dekorowane ceglanym obramieniem z pseudoklińcami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane dekoracje elewacji. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*