

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawna wartownia w zespole koszar

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1912

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Grunwaldzka 15;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2957

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt pierwotnie prawdopodobnie pełnił funkcję wartowni, później obserwacji od N-W.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z ryzalitem w S-E narożniku, ceglany, kryty dachem 2-połaciowym krytym papą, 2-kondygnacyjny. Elewacja W: podkreślona tynkowanym cokołem, zwieńczona profilowanym ceglany gzymsem. W przyziemiu wtórny otwór wejściowy. Na poziomie drugiej kondygnacji 2 blendy w formie biforium i forium i wtórny otwór okienny. Niesymetryczny trójkątny szczyt ujęty w nadwieszono, niskie sterczyny, pomiędzy blendą w kształcie forium. Elewacja E: Zwieńczona gzymsem z ukośnie ustawionych cegieł, 3-osiowa. Na poziomie pierwszej kondygnacji 3 pary wąskich, zdwojonych otworów okiennych zamkniętych łukiem odcinkowym. Na poziomie drugiej kondygnacji 3 zablendowane biforia, w szczycie 1 biforium. Elewacja N: Podkreślona tynkowanym cokołem, zwieńczona gzymsem z ukośnie ustawionych cegieł, 3-osiowa. Na poziomie pierwszej kondygnacji zablendowana brama zamknięta łukiem odcinkowym i 4 zdwojone, wąskie okna zamknięte łukiem odcinkowym. Na poziomie drugiej kondygnacji 2 zablendowane biforia na skrajach i 1 zablendowane triforium na centralnej osi. Elewacja S: Poprzedzona w części murowanym podestem ze schodami, zwieńczona gzymsem z ukośnie ustawionych cegieł, niesymetryczna, z 3 nieregularnymi otworami okiennymi i otworem drzwiowym w ryzalicy zamkniętym łukiem odcinkowym. Stolarka: Okna częściowo drewniane 2- i 3-skrzydłowe, częściowo metalowe, drzwi drewniane deskowane 1-skrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana forma architektoniczna obiektu, częściowo detal architektoniczny i otwory okienne.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.