

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek mieszkalny w zespole koszar


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1886



4. Adres:
Ul. Grunwaldzka 7;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2955/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Województwo
Warmińsko-Mazurskie/Powiat
Działdowski

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w I fazie budowy. W latach 1839-40 mieścił się tu obóz przejściowy

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z ryzalitami, symetryczny, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, ze ścianką kolankową, otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym krytym papą. Fasada 9-osiowa, podkreślona cokołem. Ryzalitty 3-osiowe, dekorowane lizenami. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, z murowanymi parapetami. Okna z częściowo z zachowaną szczebliną w dolnych skrzydłach, drewniane, za węgarem. Na poziomie poddasza okna 1-skrzydłowe, za węgarem. Stolarka drzwiowa: drzwi poprzedzone schodkami, 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, z lewym skrzydłem półstałym i prawym otwieranym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, forma i pokrycie dachu oraz częściowo stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal