

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawny dom oficerski

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1910 - 1913

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Grunwaldzka 6;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 134/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota nieruchomości

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w II fazie budowy. W latach 1839-40 mieścił się tu obóz przejściowy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z ryzalitami, symetryczny, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, otynkowany. Kryty dachem naczółkowym krytym dachówką ceramiczną holenderką, ryzalitty kryte dachem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy. Ryzalitty zwieńczone trójkątnym falistym szczytem. W połaci dachowej 2 wystawki kryte daszkiem pulpitem z wtórnymi otworami okiennymi niesymetrycznymi. Fasada 6-osiowa, podkreślona ceglany cokołem z małymi otworami okiennymi w przyziemiu zwieńczonymi łukiem odcinkowym. Na poziomie drugiej kondygnacji cofniętej w stosunku do pierwszej 2 tarasowe balkony. Otwory okienne pierwszej kondygnacji duże zamknięte łukiem koszowym. Okna wielopolowe, ze szczeliną krzyżową nad śłemeniem, podzielone mурowanymi słupkami, drewniane, za węgarem. Okna drugiej kondygnacji wielopolowe, prostokątne, podzielone mурowanymi słupkami, drewniane, za węgarem, częściowo ze szczeliną krzyżową nad śłemeniem. W ryzalitach 4-polowe, zwieńczone łukiem odcinkowym, częściowo ze szczeliną krzyżową nad śłemeniem, drewniane. Po 3 otwory okienne w szczytach ryzalitów prostokątne, centralne wyższe skrajne niższe, drewniane. Częściowo zachowane mурowane parapety okienne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, forma i pokrycie dachu oraz częściowo stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.