

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawny koszarowiec

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1886

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
Ul. Grunwaldzka 5;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 105/4

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Caritas Diecezji  
Toruńskiej

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-4364 (26.10.2005)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w I fazie budowy. W latach 1839-40 mieścił się tu obóz przejściowy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta, o konstrukcji ryglowej, z ryzalitami, niesymetryczny, 2- i 3-kondygnacyjny, częściowo ze ścianką kolankową, nie otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym niskim krytym papą. Fasada wieloosiowa, podkreślona kamiennym cokółem z małymi otworami okiennymi w przyziemiu, dekorowana kordonowo drewnianymi gzymsami kroksztynowymi. Centralna część cofnięta w stosunku do bryły, z gankiem wejściowym. Ryzality 5-osiowe z otworami drzwiowymi i okiennymi na centralnej osi zwieńczonymi łukiem odcinkowym, dodatkowo mały okrągły otwór okiennym w zwieńczeniu. Okna częściowo pierwotne, drewniane wielopolowe ze szczeliną. Pozostałe okna prostokątne, drewniane ze szczeliną i wtórne PCV. Drzwi częściowo drewniane, 2-skrzydłowe, częściowo wtórne, metalowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, forma i pokrycie dachu oraz częściowo stolarka okienna i drzwiowa. Zachowany drewniany detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.