

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dawny spichlerz

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1905

4. Adres:  
Ul. Grunwaldzka 1;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 110/9

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: młyn elektryczny  
nie użytkowany

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-4208 (12.02.2001)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obiekt wzniesiony ok. 1905r. Zainstalowano w nim wialnie zbożowe, spichrzowe, wentylatory i przenośniki kubekowe napędzane silnikiem gazowym "Deutz". Po IIWS upaństwowiony. Na przełomie 50/60 lat XXw. zmodernizowano system transportu i oczyszczania zboża (zbudowano wagę wozową z zyspami zboża), wprowadzono silnik elektryczny, na poddaszu uruchomiono laboratorium. Ostatniego skupu zboża dokonano w 1998r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta, o 2-segmentowej bryle, murowany częściowo otynkowany. Segment spichrzowy 4-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, kryty dachem 2-połaciowym krytym dachówką ceramiczną holenderką. Segment administracyjny 2-kondygnacyjny kryty dachem 2-połaciowym krytym eternitem, który przechodzi w wiatę przykrywającą rampę. W kalenicy segmentu spichrzowego nadbudówka rozdzielacza zbożowego kryta daszkiem naczółkowym z dachówką ceramiczną holenderką, pokryta dachówką ceramiczną karpiówką. Elewacje podkreślone cokołem, dekorowane ceglanymi lizenami, w partiach szczytowych u dołu zakończone schodkowo. Otwory okienne segmentu spichrzowego niewielkie, prostokątne, przemysłowe ze szczeliną. Otwory okienne segmentu administracyjnego 4-skrzydłowe ze szczeliną, drewniane. Otwory drzwiowe duże, z prostokątnym nadświetlem, dzielonym szczeliną. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, deskowane.

15. Stan zachowania:

Wyposażenie techniczne częściowo zachowane (silnik gazowy firmy "Deutz" nr fabr. 60370 i wialnia zbożowa, spichrzowa firmy "Seck") - wpisane do rejestru zabytków. Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu i dekoracje elewacji.

16. Uwagi: