

9. Fotografia dodatkowa	10. Opis architektoniczny Obiekt założony na planie kwadratu o zwartej bryle, z wystawką w połaci dachowej, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem i użytkową kondygnacją w przyziemiu. Obiekt murowany otynkowany. Mocno przebudowany. Dach dwupołaciowy, kryty blachą. Osie fasady nieczytelne. Stolarka okienna zróżnicowana, na pierwszej kondygnacji okna jedno i dwuskrzydłowe, drewniane i PCV, w przyziemiu duże okno dzielone na trzy pola, na drugiej kondygnacji i poddaszu okna dwuskrzydłowe, drewniane. Brak detalu architektonicznego.
12. Historia miejscowości lub obiektu Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.	11. Stan zachowania Obiekt całkowicie przebudowany. 13. Uwagi Przywrócić cechy historyczne obiektu.