

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

4. Adres:
ul. Górna 7;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1205

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem i ryzalitem nieznacznie wystającym przed lico muru podnoszącym dach o dodatkową kondygnację. Obiekt murowany otynkowany, z lukarną w lewej części połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką; lukarna kryta dachem dwupołaciowym prostopadle do kalenicy budynku krytym dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 6-osiowa podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem nadokiennym na pierwszej kondygnacji i zwieńczona gzymsem. Ryzalit wsparty na 5 konsolach z wolutami, podkreślony i zwieńczony gzymsem, i zdobiony fragmentami gzymśów nadokiennych odcinkowych. Otwory okienne dekorowane murowanymi parapetami. Stolarka: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny z nadświetlem w formie łuku z dekoracyjnymi szczelinami dzielącymi na 3 pola oraz 2 wąskie okna pionowe symetrycznie po obu stronach prawej witryny. Drzwi poprzedzone dwustopniowymi schodami z analogicznym nadświetlem, drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe. Okna na pierwszej kondygnacji za węgarem, dwuskrzydłowe, PCV, z imitacją krzyża okiennego. Okna na poddaszu i w lukarnie za węgarem, dwuskrzydłowe, PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana częściowo stolarka drzwiowa. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśów, parapetów i konsol.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.