

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:  
ul. Górna 3;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1201

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany, z wystawką zlicowaną zwieńczoną trójkątnym szczytem. Dach dwupołaciowy, kryty blachodachówką; wystawka kryta dachem dwupołaciowym prostopadle do kalenicy budynku, kryta blachodachówką. Fasada 3-osiowa dekorowana gzymsem podokiennym i fragmentarycznie wieńczącym. Otwory okienne dekorowane obramieniem w postaci tynkowej opaski. Stolarka: na pierwszej kondygnacji witryna zwieńczona łukiem dzielona na 5 pól, drzwi centralne, jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe z nadświetlem; drzwi prawe drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe, z nadświetlem w formie łuku ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście oraz przeźroczem w skrzydle dzielonym na 4 pola. Okna na drugiej kondygnacji, dwuskrzydłowe, PCV. Okna w wystawce, dwuskrzydłowe, PCV z wywietrznikiem i 1 półkoliste okno w szczycie.

15. Stan zachowania:

Zachowana częściowo stolarka drzwiowa. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśów i obramień.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.