

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916-1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Górna 2;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1107/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina
Działdowo/ prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany, elewacja zdobiona horyzontalnym żłobieniem w układzie pasowym i podkreślona kamiennym cokołem. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną karpiówką. W połaci dachowej wole oko. Fasada 3-osiowa. Otwory okienne z murowanymi parapetami. Na pierwszej kondygnacji dwie symetryczne prostokątne witryny i 1 okno, PCV, dwuskrzydłowe z imitacją śłemia. Okna na drugiej kondygnacji, PCV, jednoskrzydłowe z imitacją śłemia. W elewacji bocznej okno, PCV. W wolim okno, PCV, dwuskrzydłowe. Otwór drzwiowy główny dekorowany portalem zwieńczony trójkątnym tympanonem obramionym fazowanym gzymsem. Po obu stronach otworu żłobione pilastry. Otwór drzwiowy zwieńczony łukiem ze zwornikiem. Drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, płycinowe, przeszklone, ze szczebliną krzyżową. Drzwi do części usługowej jednoskrzydłowe, przeszklone.

15. Stan zachowania:

Zachowane oryginalne pokrycie dachu, częściowo stolarka drzwiowa z dekoracyjnym portalem. Zachowany detal architektoniczny w postaci parapetów okiennych.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.