

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Górna 1;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1199/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem i wystawką wychodzącą z połaci dachowej, murowany otynkowany, elewacja zdobiona gzymsem kordonowymi i wieńczącym. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. W lewej części budynku dach wtórnie podniesiony. Fasada 6-osiowa. Otwory okienne z murowanymi parapetami, dekorowane obramieniem w postaci tynkowej opaski. Na pierwszej kondygnacji dwie witryny zwieńczone łukiem, dzielone na 5 pól. Okna na drugiej kondygnacji drewniane, skrzynkowe ze stałym śłemeniem z kostką, 4-skrzydłowe. W wystawce 2 okna drewniane, 2-skrzydłowe ze szczelinami dzielącymi skrzydła na 3 pola i 2 okna PCV. Drzwi centralne, drewniane, 2-skrzydłowe, z nadświetlem, z dekoracyjnym deskowaniem w jodełkę. Nadświetle dekorowane szczelinami romboidalnie. W skrzydłach drzwi dekoracyjne przeźrocze. Drzwi lewe, jednoskrzydłowe, PCV. Drzwi prawe, jednoskrzydłowe, drewniane.

15. Stan zachowania:

Zachowane oryginalne pokrycie dachu, częściowo stolarka okienna i drzwiowa. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśów, parapetów okiennych i obramień.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*