


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb. 1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Dąbrowszczaków powstała przez zagęszczanie budowy na istniejących XVII-wiecznych działkach.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
Ul. Dąbrowszczaków 8;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1118

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy z 3 lukarnami kryty łupkiem. Fasada 5-osiowa zwieńczona gzymsem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 okna za węgarem, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem; na drugiej kondygnacji 5 okien zlicowanych, drewnianych, 4 -skrzydłowych z pozornym krzyżem okiennym z kostką. W dwóch lukarnach skrajnych okna 1-skrzydłowe, w środkowej 1-skrzydłowe ze szczebliną dzielącą na 4 pola. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej, drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe w dolnej części dekorowane płyciną nakładkową, w górnej płyciną wgłębną. Obie płyciny zwieńczone listwą gzymsovą. Drzwi centralne drewniane, jednoskrzydłowe z prostokątnym nadświetlem, dekorowane romboidalnie. Drzwi do części usługowej drewniane, jednoskrzydłowe, wielopłycinowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Zachowana stolarka okienna i częściowo drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.