

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914, przeb.1916 - 1922

4. Adres:
ul. Cicha 1;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1117

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle z wejściem w elewacji szczytowej, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy kryty dachówką ceramiczną karpówką. Budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Elewacje z gzymsem wieńczącym. Elewacja szczytowa z gzymsem kordonowym odcinkowym na skrajach. Szczyt z ryzalitem nieznacznie wystającym przed lico muru, zwieńczony trójkątnym naczółkiem flankowanym elementami poziomymi. Gzyms odcinkowy w nadprożu drzwi. W elewacji tylnej i elewacji od ul. Dąbrowszczaków mała wystawka zlicowana z murem kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną karpówką. Stolarka okienna: w elewacji szczytowej 2 okna zlicowane, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką, 4-skrzydłowe. Dolne skrzydła ze szczebliną dzielącą na 2 pola i mały półokrągły otwór okienny pod naczółkiem. W elewacji od ul. Dąbrowszczaków na pierwszej kondygnacji 2 okna zlicowane, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką, 1 okno 3-skrzydłowe. W wystawce okno 2-skrzydłowe. Stolarka drzwiowa: drzwi 1-skrzydłowe współczesne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna. Zachowana dekoracja elewacji w postaci gzymśów.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.