

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom mieszkalny w zespole koszar

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1886 r.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Fryderyka Chopina 6;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 105/2

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: Powiatowy Urząd Pracy

7. Własność: Powiat Działdowski

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-3449 (12.03.1993)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w I fazie budowy z przeznaczeniem dla młodych małżeństw.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt składa się z 3 korpusów o różnej wysokości; założony na planie zbliżonym do kwadratu z wklęsłym narożnikiem i trójboczną klatką schodową. Obiekt o konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym, posadowiony na kamiennym cokole, przykryty dachami niskimi 2-połaciowymi, krytymi blachą z okapami wspartymi na kroksztydach. obiekt 3-kondygnacyjny, w przyziemiu okna piwniczne zwieńczone łukiem odcinkowym i dekorowane ceglanym obramieniem. Okna pierwszej i drugiej kondygnacji prostokątne, 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 3 pola. Okna trzeciej kondygnacji 1-skrzydłowe, drewniane, ze szczeliną dzielącą skrzydło na 2 pola. Okna w klatce schodowej zamknięte łukiem odcinkowym, 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 3 pola. Pomiędzy kondygnacjami widoczne kordonowo kroksztydy. Klatka schodowa dekorowana kordonowo fryzami z ukośnie mocowanymi ceglami. Elewacja od ul. Skłodowskiej gładko otynkowana. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, 1-skrzydłowe, płycinowe z przeźrocami pełniącymi funkcję nadświetla. Otwór drzwiowy o wyoblonych węgarach zwieńczony łukiem odcinkowym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu i wyeksponowana konstrukcja. Zachowane opracowanie elewacji, stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi:

detal