

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dawne kasyno oficerskie w zespole koszar

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1886 r.

4. Adres:  
Ul. Fryderyka Chopina 2;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 106/3

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: szkoła muzyczna

7. Własność: Skarb Państwa/  
Trwały Zarząd

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-3503 (17.05.1993)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w I fazie budowy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitami w elewacji frontowej, tylnej i S-W oraz prostokątną werandą przy elewacji N-E. Obiekt 2-kondygnacyjny o konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglany kryty dachem płaskim krytym papą z okapami wspartymi na drewnianych, rzeźbionych belkach z ażurową dekoracją. Weranda kryta dachem pulpitowym. Obiekt posadowiony na ceglany cokole, na poziomie pierwszej kondygnacji odeskowany, na poziomie drugiej kondygnacji odkryta konstrukcja ryglowa. W przyziemiu okienka piwniczne zamknięte łukiem odcinkowym. Okna pierwszej kondygnacji zwieńczone drewnianymi, płaskimi okapami, prostokątne, 2-, 4- i 6-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem. Okna na poziomie drugiej kondygnacji, drewniane 2- i 4-skrzydłowe, ze stałym ślemieniem, zwieńczone rzeźbionym drewnianym naczółkiem. Pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją kordonowo kroksztyny. Elewacja S-E z werandą posadowioną na ceglany cokole, drewnianą, przeszkloną. Stolarka drzwiowa: Drzwi główne zamknięte łukiem odcinkowym, drewniane, 2-skrzydłowe, płycinowe z dekoracyjnymi listwami przymykowymi i łukowym nadświetlem. Drzwi do werandy, drewniane, 2-skrzydłowe, deskowane z prostokątnym nadświetlem i kwadratowymi przeźrocami w skrzydłach.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu i wyeksponowana konstrukcja. Zachowane opracowanie elewacji, stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi: