

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Boja Żeleńskiego 7;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 983

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r.miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Boya-Żeleńskiego powstała przez zagęszczanie budowy na istniejących XVII-wiecznych działkach.

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z pseudoryzalitem, o zwartej bryle, murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem niesymetrycznym, częściowo płaskim ze spadem, krytym papą. Pseudoryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem i kryty daszkiem 2-połaciowym, prostopadle do kalenicy dachu głównego. Fasada symetryczna, 5-osiowa, z pseudoryzalitem na centralnej osi, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem. Pseudoryzalit dekorowany gzymsem kordonowym, z ogzymśowanym trójkątnym szczytem. Otwory okienne pierwszej kondygnacji z murowanymi parapetami, wszystkie okna za węgarem. Stolarka: okna w większości wtórne, PCV; okna pierwotne na poziomie drugiej kondygnacji, 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem i dekorowanym słupkiem. Okna ryzalitu wąskie, prostokątne, drewniane a na poddaszu małe okienka prostokątne, częściowo zablendowane. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe, z lewym skrzydłem półstałym i prawym otwieranym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu i kształt dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd stolarki. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków