

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1879 - 1914

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Władysława Boja Żeleńskiego 4;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 976/6

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:  
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r.miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Boya-Żeleńskiego powstała przez zagęszczanie budowy na istniejących XVII-wiecznych działkach.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z pseudoryzalitem, o zwartej bryle, murowany, otynkowany, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem pulpitowym krytym papą. Pseudoryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem. Fasada symetryczna, 6-osiowa, z pseudoryzalitem na czwartej i piątej osi. Elewacja szczytowa S-W 2-osiowa, symetryczna. Elewacje wertykalnie dekorowane gładkimi lizenami i horyzontalnie gładkimi gzymсами oraz zwieńczone uskokowym gładkim gzymsem. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, z murowanymi parapetami. Dwa otwory drzwiowe usytuowane na czwartej i piątej osi pseudoryzalitu, symetryczne, zwieńczone łukiem odcinkowym. Na poziomie pierwszej kondygnacji duże, 6-polowe okno oraz 2 małe otwory okienne; na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji okna 4-polowe, a na poddaszu małe okienka 2-polowe. Otwory okienne i drzwiowe za węgiem. Stolarka: okna 6- i 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym śłemeniem i dekorowanym słupkiem, na poddaszu 2-skrzydłowe, częściowo z zachowaną szczebliną. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, z łukowym nadświetłem dzielonym szczebliną na 3 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu i kształt dachu. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków