

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: dawna kuźnia


10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1875



4. Adres:
ul. Bielnikowa 30a;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1294

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarczy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolica ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm. Obiekt przebudowany wg projektu A.Goerke.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, kryty dachem 2-połaciowym z dachówką ceramiczną holenderką. Budynek murowany, otynkowany posadowiony na kamiennej podmurówce, podkreślony cokołem i zwieńczony fazowanym gzymsem, jednopiętrowy z użytkowym poddaszem. Na elewacji północno-wschodnia 2 małe otwory okienne 2-skrzydłowe 4-polowe. Na elewacji szczytowej 2-skrzydłowe wrota, drewniane, deskowane w jodełkę, pierwotnie zwieńczone łukiem koszowym; na poziomie poddasza otwór zamknięty 2-skrzydłowymi drewnianymi drzwiczkami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, zachowany detal architektoniczny w postaci gzymsu, zachowana stolarka drzwiowa i okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.