

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: I ćw. XIX w., przebud. k. XIX w.



4. Adres:
ul. Bielnikowa 24;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1291

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm.

12.
autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, kryty dachem dwuspadowym krytym papą. Budynek murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny. Elewacja 3-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. W przyziemiu okienka piwniczne. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym. Pierwotnie okna zlicowane 4-skrzydłowe, zwieńczone łukiem odcinkowym i dekorowane tynkową opaską, Obecnie elewacja wtórnice pokryta tynkiem. Okna pierwszej kondygnacji prostokątne, 1-skrzydłowe, PCV. Okna drugiej kondygnacji 2-skrzydłowe, prostokątne, drewniane. Otwór drzwiowy poprzedzony 3-stopniowymi schodkami i zwieńczony łukiem odcinkowym. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, zwieńczone nadświetlem w formie łuku odcinkowego. Skrzydła płycinowe. Lewe skrzydło otwierane, prawe półstałe.

15. Stan zachowania:

Obiekt mocno przebudowany.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę pokrycia dachu, stolarkę okienną oraz opracowanie elewacji.

detal