

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XVIII/XIX w., przebud. k. XIX w.

4. Adres:
ul. Bielnikowa 22;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1290

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm.

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, kryty dachem dwuspadowym krytym papą. Budynek murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny. Elewacja 3-osiowa, podkreślona wysokim cokółem i zwieńczona gzymsem. W przyziemiu okienko piwniczne. Okna za węgarem, drewniane ze stałym ślemieniem, 4-skrzydłowe, pierwotnie dolne skrzydła ze szczeliną dzielącą na 2 pola. Otwór drzwiowy poprzedzony 5-stopniowymi schodkami. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, bogato dekorowane, z 3-półowym prostokątnym nadświetlem. Skrzydła symetryczne, w dolnej partii geometryczne płyciny nakładkowe, obramione fazowaną listwą. Wewnętrzne krawędzie skrzydeł dekorowane rzeźbionymi pilastrami z głowicami. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane.

15. Stan zachowania:

Zachowana częściowo stolarka okienna i dekoracyjna stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę i pokrycie dachu.