

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1796, przebud. XIX/XX w.

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Bielnikowa 18;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1288

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm. Obiekt jest przykładem typu przejściowego pomiędzy domem rzemieślnika a kamienicą przyrynkową bogatego kupca.

12.  
autor: Anna Majewska  
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, kryty dachem mansardowym krytym eternitem. Budynek murowany, otynkowany posadowiony na kamiennej podmurówce, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W przyziemiu piwniczny otwór okienny. W mansardzie dwie facjaty kryte dachem pulpitowym. Elewacja podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Dwa okna za węgarem, 2-skrzydłowe, drewniane. W facjatkach okna 2-skrzydłowe, drewniane ze szczeliną dzielącą skrzydła na 3 pola. Otwór drzwiowy poprzedzony 3-stopniowymi schodkami z metalowymi barierami. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z 2-półowym prostokątnym nadświetlem. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i częściowo stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki oraz należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*