

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XVIII w., przebud. k. XIX w.

4. Adres:
ul. Bielnikowa 12;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1285

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm.

12.
autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", o zwartej bryle, kryty dachem dwuspadowym krytym papą. Budynek murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Elewacja 3-osiowa, podkreślona wysokim cokołem wtórnie kamiennym i dekorowana gzymsem kordonowym, na drugiej kondygnacji gzymsem podokiennym i gzymsem wieńczącym. W przyziemiu okienko piwniczne. Na pierwszej kondygnacji żłobienia w układzie horyzontalnym. Otwory okienne na pierwszej kondygnacji dekorowane profilowanym tynkowym obramieniem, zwieńczone wąską płytą z motywem rombu. Okna drugiej kondygnacji dekorowane obramieniem i zwieńczone gzymsem odcinkowym. Poniżej gzymsu natynkowa dekoracja geometryczna z motywem kolistym w centralnej części. Okna poddasza obramione profilowaną opaską wspartą na pseudokonsolkach. Otwór drzwiowy poprzedzony 7-stopniowymi schodkami z kutymi dekoracyjnymi barierami, zwieńczony płytą z dekoracją w postaci rombu. Okna pierwszej kondygnacji współczesne, 3-polowe, PCV. Okna drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane, z krzyżem okiennym z belką rzeźbioną w formie pilastra. Okna poddasza 2-skrzydłowe z belką rzeźbioną w formie pilastra. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z 3 wąskimi przeźroczami. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane.

15. Stan zachowania:

Zachowana częściowo stolarka okienna i detal architektoniczny w opracowaniu elewacji.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę pokrycia dachu, stolarkę okienną i drzwiową oraz objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal