

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: k. XVIII w., przebud. XIX w.

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Bielnikowa 10;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1284

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm.

12.  
autor: Anna Majewska  
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", o zwartej bryle, kryty dachem dwuspadowym krytym papą. Budynek murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Elewacja 3-osiowa, podkreślona wysokim cokołem i zwieńczona faszynowanym gzymsem. W przyziemiu otwór piwniczny. Otwory okienne z murowanymi parapetami. Okna za węgarem. Na pierwszej i drugiej kondygnacji 2-skrzydłowe, współczesne. Na poddaszu 1-skrzydłowe. Otwór drzwiowy poprzedzony 3-stopniowymi schodkami z metalową barierą. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z 3-półowym, prostokątnym nadświetlem. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane.

15. Stan zachowania:

Obiekt całkowicie przebudowany.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu.