

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1794 - 1805, przeb. 1891 - 1914;
1916 - 1922

4. Adres:
ul. Bielnikowa 8;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1283/2

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste przez osoby
prywatne

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Po zniszczeniach wojennych ul. Bielnikowej nie wyburzano do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z wystawką w połaci dachowej. Budynek trzytraktowy z wąską sienią przechodnią usytuowaną z boku. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną holenderką, wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem; dekorowana fragmentami gzymśów nadokiennych i naddrzwiowych; wystawka zwieńczona gzymsem. Otwory okienne obramione tynkową opaską. Otwór drzwiowy z portalem dekorowanym 2 pilastrami zwieńczony gzymsem, z nadświetlem w formie łuku. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe z przeźroczem w skrzydle w formie prostokąta. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna z otworem drzwiowym poprzedzonym schodami, zwieńczona gzymsem. Na drugiej kondygnacji okna zlicowane skrzynkowe ze stałym ślemieniem, czteroskrzydłowe ze szczelinami dzielącymi dolne skrzydła na 2 pola. W wystawce okna jednoskrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu, stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśów, obramień i dekoracji otworu drzwiowego.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.