

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Bielnikowa 6;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1282

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota
mieszkańcowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Po zniszczeniach wojennych ul. Bielnikowej nie wyburzano do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z wystawką w połaci dachowej, zwieńczoną trójkątnym szczytem. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną zakładkową, wystawka kryta dachem dwuspadowym prostopadle do kalenicy budynku z dachówką ceramiczną zakładkową. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem; dekorowana fragmentami gzymśów nadokiennych uskokowych; wystawka i szczyt zwieńczone gzymсами. Otwory okienne z murowanymi parapetami i obramione tynkową opaską. Otwór drzwiowy zwieńczony łukiem z nadświetlem w formie łuku z dekoracyjnym geometrycznym ażurem. Węgary i nadproże dekorowane boniowaniem ze zwornikiem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna PCV z otworem drzwiowym poprzedzonym schodkami; z opaską tynkową i fragmentarycznym gzymsem nadokiennym. Na drugiej kondygnacji okna zlicowane skrzynekowe ze stałym ślemieniem z kostką, czteroskrzydłowe ze szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola. W wystawce jedno okno skrzynekowe ze stałym ślemieniem z kostką czteroskrzydłowe ze szczelinami dzielącymi dolne skrzydła na 2 pola i 1 okno PCV z imitacją krzyża okiennego. W trójkątnym szczycie jeden okrągły otwór. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe, z płyciną wgłębna, z dekoracją w postaci poziomych rombów w 3 płycinach okolonych listwą.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu, stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśów, obramień i parapetów i dekoracji otworu drzwiowego.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.