

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:




4. Adres:  
ul. Bielnikowa 5;  
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1916 - 1922

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1256

9. Sytuacja:



6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolica ul.Bielnikowej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka. Nazwa powstała od płacht bielonego płótna. Po zniszczeniach wojennych nie wyburzona do końca, przy odbudowie wykorzystywano fragmenty murów o gr. 51 cm.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu o zwartej bryle, 1-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną holenderką, z 4 lukarnami krytymi daszkiem dwuspadowym prostopadłym do kalenicy budynku, z dachówką ceramiczną esówką i 2 wystawkami, krytymi dachem pulpitowym. Elewacja boczna z wejściem i dekoracją w postaci pionowych pasów w tynku z poziomym żłobieniem usytuowanych symetrycznie w narożnikach i po obu stronach otworu drzwiowego, drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe. Elewacje podkreślone cokołem i zwieńczone gzymsem. Otwór drzwiowy z nadświetłem w nadprożu w formie półkolistej ze szczeblinami rozchodzącymi się promieniście i wklęsłymi węgarami.

Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji i poddaszu i wystawkach okna dwuskrzydłowe, częściowo drewniane a częściowo PCV. W lukarnach okna jednoskrzydłowe, w zwieńczeniu elewacji szczytowej mały prostokątny otwór okienny.

15. Stan zachowania:

Zachowane oryginalne pokrycie dachu, częściowo stolarka okienna. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymsów, dekoracji otworu drzwiowego i narożników.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

*detal*