

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

1. Obiekt: Ratusz Miejski

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1796, XIX w., 1922

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 43;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1158/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: Ratusz Miejski

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-666 (19.10.1967)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r. Obecny ratusz odbudowano w 1733 r. wg projektu arch. Michaela Landmana; zniszczony w pożarze w 1974 i odbudowany 1796 dodając remizę strażacką. Pożar w 1914 częściowo zniszczył obiekt. Kolejne przebudowy to 1916-17 i 1922-23. Autorem ostatniej przebudowy był inż. Bigo z Działdowa a wykonawcą budowniczy miejski Sylwester Poznański.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany, z bardzo bogatym detalem architektonicznym neorenesansowym. Kryty dachem mansardowym z dachówką ceramiczną karpiówką. Dach wieży zegarowej kopulasty z latarnią z dachem stożkowym, kryte dachówką ceramiczną karpiówką. Elewacja N-W 3-osiowa z wejściem ujęta w 2 przypory, zwieńczona sfazowanym gzymsem. Wejście główne poprzedzone schodami ceglano-kamiennymi ujęte w 2 tynkowane kolumny z wolutami wspierające balkon murowany z pełną balustradą, na której dekoracja wolutowa i kartusz herbowy. W partii dachu 2-osiowy szczyt ujęty w woluty i sterczyny i zwieńczony wolutami i sterczynami. Elewacja N-E z pozornym ryzalitem 3-osiowa, w przyziemiu 5-osiowa a na piętrze 7-osiowa ujęta w 2 narożne przypory, zwieńczona sfazowanym gzymsem. W partii dachu 2-osiowy szczyt opracowany jak w elewacji N-W. Okna zamknięte łukiem odcinkowym z wyjątkiem 2 prostokątnych na poziomie 1-kondygnacji. Elewacja S-E ujęta w 2 przypory, 3-osiowa z wejściem w narożniku, zwieńczona sfazowanym gzymsem. W partii dachu szczyt analogiczny jak w pozostałych elewacjach. Elewacja S-W w przyziemiu 8- a na piętrze 7-osiowa, ujęta w przypory częściowo przystońięte przybudówką. Otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym i prostokątne częściowo zablendowane. W partii dachu szczyt analogiczny jak w pozostałych elewacjach. Przybudówka z 2 narożnymi przyporami podkreślona fryzem arkadowym z kroksztykami i zwieńczona wolutową attyką. Wieża zegarowa z tarczą zegarową na osi, zwieńczona sfazowanym, parabolicznym gzymsem. Latarnia z 8 półkolistymi otworami. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Drzwi główne 2-skrzydłowe, płycinowe z przezroczkami owalnymi z krzyżową szczebliną i nadświetłem zamkniętym łukiem pełnym z krzyżową szczebliną.

15. Stan zachowania:

Zachowane oryginalne pokrycie dachu, bryła budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa. Zachowany bardzo bogaty detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.