


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 40;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1094

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką w połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, zwieńczonym gzymsem i podkreślona gzymsem na poziomie nadproży drzwi. Stolarka drzwiowa: do części mieszkalnej drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, z łukowatym nadświetlem ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście i przeźroczem w skrzydle drzwi ze szczeliną krzyżową dzielącą na cztery pola. Skrzydło dzielone dwiema płycinami z listwami nakładkowymi. Do części usługowej drzwi jednoskrzydłowe. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji jedna prostokątna witryna, z prostokątnym nadświetlem zwieńczonym trapezowym gzymsem wspartym na dwóch lizenach. Na drugiej kondygnacji 3 okna PCV, dwuskrzydłowe. Na poddaszu 2 okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślimieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal