

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 39;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1091

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota
mieszkańcowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką w połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 4-osiowa, podkreślona i zwieńczonym gzymsem. Stolarka drzwiowa: do części usługowych dwie pary drzwi jednoskrzydłowych; do części mieszkaniowej drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe z przeźroczem ze szczeliną ażurową. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny, z nadświetlem w formie łuku koszowego, niesymetryczne; na drugiej kondygnacji 2 zlicowane okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym śłemeniem z kostką i szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 i dolne na 3 pola i 2 okna PCV, dwuskrzydłowe; na poddaszu 2 okna drewniane, 4-skrzydłowe za węgarem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal