


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 36;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1086

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota
mieszkańcowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką w połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, podkreślona gzymsem podokiennym i zwieńczona gzymsem. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej drewniane, jednoskrzydłowe płycinowe z prostokątnym nadświetlem. Skrzydło z ażurowym przeźroczem, dekorowane 3 płycinami z reliefem w formie poziomych rombów. Drzwi do części użytkowej jednoskrzydłowe, PCV. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna, na drugiej kondygnacji 2 okna drewniane, 4-skrzydłowe, zlicowane, ze stałym ślemieniem z kostką. Skrzydła ze szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 a dolne na 3 pola. Ponadto 1 okno PCV dwuskrzydłowe. Na poddaszu 2 okna PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowana drewniana stolarka okienna i drzwiowa. Zachowane oryginalne pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal