

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800/1; XIX/ XX

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 33;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1113/19

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, dekorowana 4 pilastrami podkreślającymi osiowość, gzymsem kordonowym i wieńczącym. Obecnie pilastry częściowo zniszczone przez wybicie wtórne witryny sklepowej z wejściem. Witryna i drzwi do części usługowej PCV. W przyziemiu wtórnie wybite wejście do piwnicy. Drzwi do części mieszkalnej poprzedzone 4-stopniowymi schodami z metalową barierą. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, deskowane z prostokątnym nadświetlem. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane. Okna drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem i murowanymi parapetami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu. Częściowo zachowany detal architektoniczny i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal